

TECHNICKÝ LIST

# UZATVÁRACIA PÁSKA ANTIDUST



# UZATVÁRACIA PÁSKA ANTIDUST

Perforovaná paropriepustná protiprachová páska s vysokou lepiivosťou a príľnavosťou k plastom (polypropylén, polykarbonát, polystyrén, PVC a pod.), sklu a oceli. Vhodná na ochranu dutiniek na spodnej strane polykarbonátových dosiek pred prachom, hmyzom, kondenzáciou a plesňou. Vďaka paropriepustnosti umožňuje odvádzanie vlhkosti z dutiniek dosky.

## Zloženie

Syntetická netkaná textília, lepiaca páska na báze trvalo lepidivého tlakovocitlivého lepidla s výstužnou mriežkou a separačnou fóliou.

## Výhody

- vynikajúca príľnavosť
- odvod vlhkosti a pary z dutiniek PC dosiek
- ochrana dutiniek pred prachom, hmyzom a nečistotami

## Základné technické údaje

Dĺžka	33 m
Šírka	2,5 cm (pre dosky do 10 mm)
	3,8 cm (pre dosky do 20 mm)
Farba	sivá
Príľnavosť k oceli a sklu (min.)	12 N/25 mm
UV odolnosť textílie	3 mesiace
Odporúčaná teplota inštalácie	+5 až +40 °C
Prevádzkový teplotný rozsah	-40 až +90 °C
Predpokladaná životnosť	10 rokov

Vyššie uvedené informácie majú všeobecný charakter. Každý používateľ je povinný overiť vhodnosť použitia výrobku pre jeho zamýšľané použitie. Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste, vrátane odporúčaní na použitie a aplikáciu výrobku, vychádzajú zo znalostí a skúseností výrobcu. Tento výrobok môže mať rôzne spôsoby použitia a môže byť tiež použitý v rôznych prostrediach a za rôznych okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za výsledky (priame aj nepriame škody) nesprávneho použitia tohto výrobku.

## Skladovanie

Skladujte v neotvorenom originálnom obale vo vetranom sklade pri teplote +5 až +40 °C a relatívnej vlhkosti maximálne 80 %, minimálne 1 m od vykurovacích zariadení; chráňte pred priamym slnečným žiarením.

## Odporúčania k inštalácii

1. Odstráňte prípadné nečistoty z dutiniek polykarbonátu vzniknuté pri rezaní.
2. V prípade potreby upravte ostré hrany brúsny nástroj.
3. Odstráňte ochrannú fóliu z koncov polykarbonátovej dosky.
4. Odstráňte zvyšky lepidiel a iné nečistoty.
5. Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený.
6. Odstráňte ochrannú separačnú fóliu a umiestnite stred pásky do stredu hrany dosky. Bez nadmerného napínania rovnomerne pritlačte lepiacu vrstvu po stranách dosky.
7. Po nalepení pásky prejdite handričkou pre zvýšenie pritlaku.
8. V rohoch dosky upravte pásku rezným nástrojom tak, aby vznikol tesný spoj.

