
COVERNIT

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PLOTOVÝ HLINÍKOVÝ DÍLEC ŠTĚRBINOVÝ DO ZDIVA



CS

PLOTOVÝ HLINÍKOVÝ DÍLEC ŠTĚRBINOVÝ DO ZDIVA



[1]*1




[2]*2




[3]*6



[4]*6


2
1
3


4