COVERNIT

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉSZETES JUTA GEOTEXTÍLIA



HU

TERMÉSZETES JUTA GEOTEXTÍLIA

100%-ban természetes (biológiailag lebomló) jutarostokból készült erózióvédelmi háló. Alkalmas lejtők lefedésére a talajerózió csökkentése érdekében, miközben elősegíti a füvesedést is. A talajhoz elegendő számú rögzítőkapoccsal kell rögzíteni, a talaj összetételétől és a terep lejtésétől függően.

Nem használható olyan helyeken, ahol a földtömegek elmozdulása miatt a háló bármely irányban húzófeszültségnek lehet kitéve, valamint olyan területeken sem, amelyeket folyó víz veszélyeztet.

Műszaki specifikációk

Felülettömeg	250 g/m² (±15%)	500 g/m² (±15%)
Szövetsűrűség (szál/10 cm)	10 × 10	6,5 × 4,5
Szélesség	122 cm	122 cm
Fonalfinomság – lánc	1206 tex	4131 tex
Fonalfinomság – vetülék	1206 tex	4131 tex
Vastagság 2 kPa terhelés mellett	2 mm (±1)	4 mm (±1)
Szakítószilárdság, hossz-/keresztirány	≥ 5 kN·m^{-1} / ≥ 5 kN·m^{-1}	≥ 10 kN·m^{-1} / ≥ 5 kN·m^{-1}
Vízfelvétel	350%	400%
Kiszerelés	1000 fm/csomag	500 fm/csomag
Lejtő hajlásszöge	30°-ig	45°-ig
Lebomlási idő (lebomlás után trágyaként működik)	rövid–közepes	közepes


Ez egy természetes anyag, amely nem homogén. A fenti értékek kizárólag tájékoztató jellegűek, laboratóriumi körülmények között mért értékek. Ez egy természetes anyag, amely nem homogén. A szál természetes jellegéből adódóan az egyes termékek eltérhetnek egymástól.

HU

Ez egy biológiailag lebomló termék, amelynek átlagos élettartama 12–24 hónap (a helyi talaj- és éghajlati viszonyoktól függően). Lebomlás után trágyaként működik.
A hálót préselt bálákban szállítják. Az eredeti hossz könnyebb eléréséhez javasolt a szövetet először benedvesíteni, és nagyobb erőt alkalmazni.
Fedett, száraz helyen tárolandó. Ne tárolja agresszív környezetben vagy közvetlen napfényen.

Ajánlott telepítési eljárás

- Készítse elő a lejtőt, távolítsa el a gyökérzetet, köveket és egyéb egyenetlenségeket.
- Készítsen kb. 50 cm mély rögzítőárkokat a lejtő tetején (30 cm-re a széltől) és a lejtő alján.
- Szükség esetén terítsen termőföldet a lejtő felületére.
- Fektesse le a hálót lazán és egyenletesen a lejtés irányában, majd rögzítse az árkokban és a lejtő felületén fém rögzítőkapcsokkal.
- Töltse vissza az árkokat földdel, majd vesse be fűmaggal.



A jutahálónak teljes felületén szorosan kell illeszkednie az aljzathoz, ellenkező esetben a védelem nem lesz hatékony. A hálók csatlakoztatásakor legalább 10 cm-es átfedést kell alkalmazni.