

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

AFSLUITBAND ANTIDUST



AFSLUITBAND ANTIDUST

Geperforeerde dampdoorlatende antistofband met hoge kleefkracht en hechting op kunststoffen (polypropyleen, polycarbonaat, polystyreen, PVC, enz.), glas en staal. Geschikt voor bescherming van de holtes aan de onderzijde van polycarbonaatplaten tegen stof, insecten, condensatie en schimmel. Dankzij de dampdoorlatendheid maakt het afvoer van vocht uit de holtes van de plaat mogelijk.

Samenstelling

Synthetisch non-woven textiel, kleefband op basis van een permanent klevende drukgevoelige lijm met versterkingsgaas en schutfolie.

Voordelen

- uitstekende hechting
- afvoer van vocht en damp uit de holtes van PC-platen
- bescherming van de holtes tegen stof, insecten en vuil

Basis technische gegevens

Lengte	33 m
Breedte	2,5 cm (voor platen tot 10 mm)
	3,8 cm (voor platen tot 20 mm)
Kleur	grijs
Hechting staal/glas (min.)	12 N/25 mm
UV-bestendigheid	3 maanden
Installatietemperatuur	+5 tot +40 °C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot +90 °C
Levensduur	10 jaar

De bovenstaande informatie is van algemene aard. Elke gebruiker is verplicht de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik te controleren. De informatie in dit technisch gegevensblad, inclusief aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op de kennis en ervaring van de fabrikant. Dit product kan op verschillende manieren worden gebruikt en ook in verschillende omgevingen en onder verschillende omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden. De leverancier en de fabrikant zijn niet aansprakelijk voor de resultaten (directe of indirecte schade) van onjuist gebruik van dit product.

Opslag

Opslaan in ongeopende originele verpakking in een geventileerd magazijn bij een temperatuur van +5 tot +40 °C en een relatieve luchtvochtigheid van max. 80%, minimaal 1 m van verwarmingsbronnen; beschermen tegen direct zonlicht.

Installatieaanbevelingen

1. Verwijder eventuele verontreinigingen uit de holtes van het polycarbonaat die tijdens het zagen zijn ontstaan.
2. Indien nodig scherpe randen bijwerken met een slijpgereedschap.
3. Verwijder de beschermfolie van de uiteinden van de polycarbonaatplaat.
4. Verwijder lijmresten en andere verontreinigingen.
5. Het oppervlak moet schoon, droog en ontvet zijn.
6. Verwijder de beschermfolie en plaats het midden van de tape in het midden van de plaatrand. Zonder overmatige spanning de kleeflaag gelijkmatig langs beide zijden van de plaat aandrukken.
7. Na het aanbrengen de tape met een doek aandrukken om de hechting te verhogen.
8. Bij de hoeken van de plaat de tape met een snijgereedschap aanpassen zodat een dichte verbinding ontstaat.

