

FICHA TÉCNICA

CINTA ADHESIVA DE SELLADO ANTIDUST



CINTA ADHESIVA DE SELLADO ANTIDUST

Cinta antipolvo perforada y transpirable con alta adhesividad y adherencia a plásticos (polipropileno, policarbonato, poliestireno, PVC, etc.), vidrio y acero. Adecuada para proteger las cavidades en la parte inferior de las placas de policarbonato contra polvo, insectos, condensación y moho. Gracias a su transpirabilidad, permite la evacuación de la humedad de las cavidades de la placa.

Composición

Tejido no tejido sintético, cinta adhesiva basada en un adhesivo sensible a la presión con adherencia permanente, con malla de refuerzo y lámina de protección.

Ventajas

- excelente adherencia
- evacuación de humedad y vapor de las cavidades de las placas de PC
- protección de las cavidades contra polvo, insectos y suciedad

Datos técnicos básicos

Longitud	33 m
Anchura	2,5 cm (para placas hasta 10 mm)
	3,8 cm (para placas hasta 20 mm)
Color	gris
Adhesión acero/vidrio (mín.)	12 N/25 mm
Resistencia UV	3 meses
Temperatura de instalación	+5 a +40 °C
Temperatura de servicio	-40 a +90 °C
Vida útil	10 años

La información anterior es de carácter general. Cada usuario está obligado a verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. La información contenida en esta ficha técnica, incluidas las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basa en los conocimientos y la experiencia del fabricante. Este producto puede tener diversos usos y también puede utilizarse en diferentes entornos y bajo diferentes condiciones que no podemos controlar. El proveedor y el fabricante no son responsables de los resultados (daños directos o indirectos) derivados del uso incorrecto de este producto.

Almacenamiento

Almacenar en el embalaje original sin abrir en un almacén ventilado a una temperatura de +5 a +40 °C y una humedad relativa máxima del 80 %, al menos a 1 m de fuentes de calor; proteger de la luz solar directa.

Recomendaciones de instalación

1. Elimine cualquier impureza de las cavidades del policarbonato generada durante el corte.
2. Si es necesario, suavice los bordes afilados con una herramienta abrasiva.
3. Retire la película protectora de los extremos de la placa de policarbonato.
4. Elimine restos de adhesivo y otras impurezas.
5. La superficie debe estar limpia, seca y desengrasada.
6. Retire la película protectora y coloque el centro de la cinta en el centro del borde de la placa. Sin tensión excesiva, presione uniformemente la capa adhesiva a lo largo de los lados de la placa.
7. Después de la aplicación, pase un paño sobre la cinta para aumentar la adherencia.
8. En las esquinas de la placa, recorte la cinta con una herramienta de corte para lograr una unión hermética.

