

SCHEDA TECNICA

NASTRO DI CHIUSURA ANTIDUST



NASTRO DI CHIUSURA ANTIDUST

Nastro antipolvere perforato e traspirante con elevata adesività e aderenza su plastiche (polipropilene, policarbonato, polistirene, PVC, ecc.), vetro e acciaio. Adatto per proteggere le cavità sul lato inferiore delle lastre in policarbonato da polvere, insetti, condensa e muffe. Grazie alla traspirabilità consente la fuoriuscita dell'umidità dalle cavità della lastra.

Composizione

Tessuto non tessuto sintetico, nastro adesivo a base di adesivo sensibile alla pressione con adesività permanente, con rete di rinforzo e film protettivo.

Vantaggi

- eccellente adesione
- evacuazione dell'umidità e del vapore dalle cavità delle lastre PC
- protezione delle cavità da polvere, insetti e sporco

Dati tecnici di base

Lunghezza	33 m
Larghezza	2,5 cm (per lastre fino a 10 mm)
	3,8 cm (per lastre fino a 20 mm)
Colore	grigio
Adesione acciaio/vetro (min.)	12 N/25 mm
Resistenza UV	3 mesi
Temperatura di installazione	+5 a +40 °C
Temperatura di esercizio	-40 a +90 °C
Durata prevista	10 anni

Le informazioni sopra riportate sono di carattere generale. Ogni utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, comprese le raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, si basano sulle conoscenze e sull'esperienza del produttore. Questo prodotto può avere diversi utilizzi e può essere utilizzato anche in ambienti e condizioni differenti che non possiamo controllare. Il fornitore e il produttore non sono responsabili dei risultati (danni diretti o indiretti) derivanti da un uso improprio di questo prodotto.

Stoccaggio

Conservare nell'imballaggio originale non aperto in un magazzino ventilato a una temperatura da +5 a +40 °C e con umidità relativa max. 80 %, ad almeno 1 m da fonti di calore; proteggere dalla luce solare diretta.

Raccomandazioni per l'installazione

1. Rimuovere eventuali impurità dalle cavità del polycarbonato create durante il taglio.
2. Se necessario, smussare i bordi taglienti con un utensile abrasivo.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dalle estremità della lastra in polycarbonato.
4. Rimuovere residui di adesivo e altre impurità.
5. La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
6. Rimuovere il film protettivo e posizionare il centro del nastro al centro del bordo della lastra. Senza tensione eccessiva, premere uniformemente lo strato adesivo sui lati della lastra.
7. Dopo l'applicazione, passare un panno sul nastro per aumentare l'adesione.
8. Negli angoli della lastra, rifilare il nastro con un utensile da taglio per ottenere una giunzione ermetica.

